


- ◆ 停电后能记忆掉电时位置的坐标值
- ◆ 可接光栅尺或编码器,能够满足各种机床的加工测量需求.



WE6800-3

技术参数

货号	WE6800-2	WE6800-3
数显轴数	2	3
RS232 输出口	带	不带
功能	数值清零,数值分中,预置数值,数字过滤,绝对坐标/相对坐标切换,公/英制转换,直径/半径显示,缩水率,寻找机械原点(RI),计算器功能,圆周分孔,斜线分孔,圆弧加工,斜面加工,车床功能	
分辨率	0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 μ m	
输入型号	正交TTL方波; 频率<2MHZ; 电流>1mA	
输入电压	AC 90V~240V	
尺寸	296 x 184 x 45 mm	
重量	1.5kg	

标准配置

主机	1台
安装支架	1个
接地线	1根